



MUNICÍPIO DE IJUÍ – PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

1. OBRA: Reparos em peças/painéis de gesso da Unidade de Pronto Atendimento – UPA Ijuí/RS

- 1.1 Reparos no forro danificado,
- 1.2 Reparos nas paredes de gesso acartonado danificada,
- 1.3 Reposição de peças de rodaforno e rodapé necessárias,
- 1.4 Remoção e reinstalação de luminárias embutidas no forro,
- 1.5 Aplicação d revestimento e pintura nas áreas reparadas,
- 1.6 Limpeza final da obra.

2. LOCALIZAÇÃO:

Av. Getúlio Vargas, esq. Com Rua Goiás – Ijuí/RS

3. ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS A REALIZAR

- Remoção das luminárias localizadas em áreas de reparo do forro;
- Remoção de peças de gesso danificadas do forro ou que apresentem risco de queda;
- Colocação de novo forro de gesso, incluindo rodafornos, revestimento e pintura epóxi de cor clara (semelhante a existente);
- Reinstalação das luminárias no forro;
- Remoção das áreas de gesso acartonado das paredes danificadas pela umidade e que necessitem de substituição;
- Revestimento e pintura epóxi nas áreas substituídas e colocação de rodapés;
- Anterior à pintura, a superfície deverá estar limpa e com uma demão de selador;
- Todas as etapas devem seguir a boa prática da construção e respeitar as normas vigentes. Materiais e mão-de-obra devem ser de boa qualidade. Sempre que houver dúvida ou eventual falta de informação no memorial descritivo, o engenheiro ou responsável pelo estabelecimento deverá ser consultado, para que sejam evitados problemas posteriores. A empresa contratada será responsável por fornecer os equipamentos de segurança



MUNICÍPIO DE IJUÍ – PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

- necessários, material e mão-de-obra. O prazo para execução é de 90 dias a contar da data da ordem de serviço;
- O estabelecimento deverá ser entregue limpo, sem resíduos de construção e materiais em seu interior ou arredores;
 - Durante a pintura deverão ser tomadas medidas preventivas para que esquadrias, piso cerâmico, interruptores, luminárias, etc, não sejam atingidos por respingos de tinta. Caso aconteça, a peça atingida deverá ser limpa.

IJUI / RS, 25 de Agosto de 2016

Engº Pamela A. Sossmeier
CREA RS 201201

Márcia Elisa B. Boniatti
Secretária Municipal da Saúde