SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA

Empresa: IJUI
AV. DAVID JOSE MARTINS, 897

CNPJ: 00.485.542/0007-97 Insc.Estad.: 0650119460 / Insc.Mun.: 715244
Bairro: SOL NASCENTE IJUI - Rio Grande do Sul - RS CEP: 98700000
Fone: 5533316000 Fax: 5533316000

Orçamento Interno

Nº 53554

Tipo: V1 - Cliente Oficina Prisma: 02-IJ

Entrada: **29/12/2022** as **08:22**
Previsão Entrega: **29/12/2022** as **12:00**
Validade: **08/01/2023**

Responsável: IJ Evanio Talison Da Rosa Locatelli
Nº Contr./Pacote TMAC: Data Ini. Contr.:

☑ Garantia Fábrica ☐ Garantia Estendida ☐ Lavar Veículo Liberada:

Tipo Fáb.: V1 N. Pré O.S.: **797616**

Cliente MUNICIPIO DE IJUI ☑ Cadastro
RUA BENJAMIN CONSTANT, 429 RG:
Bairro: CENTRO CGC: 90.738.196/0001-09
IJUI - Rio Grande do Sul - RS CEP: 98700000 Fone: 55-33318282
Email: sms.transporte@ijui.rs.gov.br Celular: 55-33318800
Comercial: 55-33318282

Veículo Produto/Modelo: SPIN / SPIN 1.8L LT AT ECONOFLEX ☐ Blindado KM: 140243 Ano/Modelo: 20/20
Nr.Fab 9BGJB7520LB181071 Motor: JWH039152 Hr: 0 Placa: JAC4B81
Cor Externa: PRETO Linha: 5B752L Combustivel:
Motorista: Documento:
Nr. Série Veíc.: Dt. Fab. Bateria: Nº Bateria:

Concessionária Vendedora SPONCHIADO - IJUI
AV. DAVID JOSE MARTINS, 897 Bairro: CENTRO Data Venda: 09/07/2020 CEP: 98700000
IJUI - Rio Grande do Sul - RS



LEGENDA: A = AMASSADO | F = FALTANTE | Q = QUEBRADO | R = RISCADO

Reclamações Originais feita pelo Cliente

01 REVISÃO GERAL 140MIL
02 91264401-MARCIO

It	Serviço	Descrição do Serviço	T P	Valor Final	It	Serviço	Descrição do Serviço	T P	Valor Final
01	OXI	OZONIZACAO SIST.	0,50	185,90	01	007007	BALANCEAMENTO	1,00	60,00
01	001001	MECANICA	3,00	380,00	01	009009	GEOMETRIA	1,00	60,00

Orçamento Item	Descrição do Item	UN	LD	Qtde	Estoque/Res.		Preço Unitário	Valor Final
09598708	PORCA CROMADA D/RODA	UN	B	6	48	1	18,760000	112,56
9347706	FILTRO DE COMBUSTIVEL	UN	D	1	262	2	57,840000	57,84
19350511	FILTRO DE AR	UN	D	1	34	0	85,330000	85,33
2.D8550549LG	OLEO MOTOR 0W20 SINTETICO SN	LT	/	4	1000	0	88,100000	352,40
2.LIF500	LIMPEZA SIST. INJECAO	UN		1	94	0	148,000000	148,00
2.P0256	SILICONE SPRAY	PC	*	1	25	0	32,900000	32,90
2.P1471	HIGIENIZADOR AR COND.	UN	P	1	4	0	90,000000	90,00
2.93347472LG	FILTRO DE AR CONDICIONADO	UN	I	1	62	0	59,730000	59,73
88905845	FILTRO DE OLEO DE MO	UN	D	1	522	6	43,920000	43,92
88906763	LIMPA P/BRISAS OPTIKLEEN	PC	/	1	238	0	16,510000	16,51
90528145	ANEL BUJÃO CARTER	UN	B	1	219	1	9,980000	9,98
93286309	ADITIVO RADIADOR	UN	I	2	131	1	124,780000	249,56
95048411	RESERVATORIO AGUA RADIADOR	UN	B	1	7	0	111,190000	111,19

Fechamento

Serviços:	685,90	Itens:	1369,92	Serviços+Itens:	2055,82
Descontos:	0,00	Descontos:	0,00	(+)Impostos:	**0,00**
Total:	685,90	Total:	1369,92	Descontos:	0,00
				Total:	**2.055,82**

Diagnóstico: RECEPTIVO ALINE

Atendendo solicitação de vossa senhoria, temos a satisfação de fornecer a relação de peças e serviços necessárias para o veiculo acima especificado. Estimativa de orçamento sujeito a alteração apos desmontagem.